

## MONTÁŽ PŘECHODOVÝCH LIŠŤ

Dřevěné, laminátové a kobercové podlahy by nebyly technicky a esteticky perfektní, kdyby jejich nedoplňovali detaily, které jsou na první pohled skryté. Přechodové a ukončovací lišty jsou při realizaci podlah jejich nezbytnou součástí. Tvar a konstrukce jednotlivých systémů umožňuje efektně a účelně vyřešit detaily při plynulém přechodu mezi podlahami s rozdílnými výškami.

Montáž je zajištěna pomocí zápusťných šroubů nebo samolepící vrstvou lepidla. Lišty nabízíme v několika eloxovaných nebo drevodekorových fóliových provedeních. Přechodové lišty jsou určeny na vzájemné propojení rozdílných podlahových materiálů se vzájemnými výškovými rozdíly od 0 mm až do 16 mm. Systém montáže je řešen následujícími alternativami:

### A.) Montáž na samolepící vrstvu lepidla - systém STANDARD



**1**  
Místo montáže přechodové lišty na podlaze odmastit a odstranit prachové nečistoty.

**2**  
Odlepit ochranný papír ze spodní části lišty a postupně směrem osadit lištu na podlahu.

**3**  
Lištu na podlaze postupně zatlačit, aby lepidlo vytvořilo souvislý kontakt s podkladem.

### B.) Skrytý systém montáže na ocelovou kotvu - systém WELL



**1**  
Vyvrtat v podlaze otvory pro hmoždinky, průměr vrtáku 6 mm, hloubka vrtání 40 mm.

**2**  
Do vyvrtaných otvorů narazit plastové hmoždinky.

**3**  
Nasunout ocelové kotvy do drážky na spodní straně přechodového profilu.

**4**  
Přechodovou lištu s vysunutými kotvami osadit do hmoždinek v podlaze.

**5**  
Pomocí dřevěné podložky a kladiva postupně narazit přechodovou lištu.